



## AUDATEX

Número de Reclamo: AC01314J\_8713575

Versión: V AXAA0000I2

Reporte Completo

Impreso: 20/01/2022

### Resumen

### Expediente

Núm. Secuencial Interno:	AXAAmauricio.diazg@axa.com.mx20200901 - 1300226		
Estado de la Valuación:	Autorizado		
Causa del Accidente:	Colisión	<b>Fecha del Accidente:</b>	22/08/2020
Proveedor de Trabajo:	AXAA	<b>Hora del Accidente:</b>	12:00 a.m.
Número de Expediente:	AC01314J_8713575	<b>Reparaciones Autorizadas:</b>	Desconocido
Número de Poliza:	130211826501	<b>Fecha Inicio de Reparación:</b>	/// / /
Referencia Interna:		<b>Fecha Reserv. Reparación:</b>	/// / /
Versión:	V AXAA0000I2	<b>Fecha Promesa de Entrega:</b>	01/01/2001
Tipo de Expediente:	Reparación	<b>Creado por:</b>	Carlos Mercado
Fecha de Inspección:	01/01/2001	<b>Centro de Valoración:</b>	/// / /
Taller de Reparación:	PITS AUTOMOTRIZ		
WAN:	WANMX39137406286		
Autorizado por:	DIAZ GOMEZ Mauricio / Mauricio DIAZ GOMEZ	<b>Fecha Autorización</b>	01/09/2020

### INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Admin 1  
Admin 2  
Admin 3  
Admin 4

### Detalles del Vehículo

<b>Vehículo</b>		<b>Opciones del Modelo</b>
Fabricante:	TOYOTA	DESDE 11.2011
Modelo:	Sienna	CLIMATIZADOR 3 ZONAS
Sub Modelo:	LIMITED	CRISTALES OSCUROS
Código AX:	70C 5 04	SISTEMA NAVEGACION
No. Motor:		FAROS ANTINEBLA
Tipo de Motor:		ASIEN.REG.ELECTRICO
Transmisión:		TERCER ASI.BANC.ELEC
No. Placa:	RDE504A	8 PLAZAS
No. VIN Poliza:		ALARMA ANTIRROBO
No. VIN Visual:	STDYK3DC5BS142859	CONTR. ESTAC. DEL. TRA
Odómetro:	Desconocido	3456CC 285/288CP
Tipo de Kilometraje:		6 VELOC. AUTOMAT.
Color Vehículo:		LLANTA 235/55 R18..V
Cubicaje:	CC	7 J X 18 ALU
Número de Puertas:		CONTROL PRES. NEUM.
Número de Asientos:		TRACCIÓN DEL.
Año de Fabricación:	2011	BOLSA AIRE DEL.
Valor Mercado:	\$132,400.00	BOLSA AIRE CABEZA
Monto Asegurado:	\$0.00	BOLSA AIRE RODILLA
Valor de Restos:	\$0.00	QUEMACOCOS ELECT.
Estilo o Tipo de Vehículo:	Familiar	PORTAEQUIPAJES TOLDO
		PUERTA CORRED. ELEC.
		AÇABADO USA
		BICAPAMETALICO

Identificación VIN: Manual

### Condiciones del Vehículo

#### Estado del Vehículo

**Dirección del Impacto:** Desde Frontal Derecho  
Hacia Trasero Derecho



## Direcciones

### Propietario

Nombre : JULIO FRANCISCO ROBERTO MENDOZA  
 Apellido : VAZQUEZ  
 Dirección :  
 Deleg./Municipio :  
 Ciudad :  
 Estado :  
 Código Postal :  
 Tel Casa : 7771628448  
 Dirección Email : JMVP.AV@YAHOO.COM.MX

### Taller Reparación

Nombre : BERNARDO  
 Apellido : AGUIRRE  
 Dirección : CALLE DE LA RONDA 16, ACAPATZINGO  
 Deleg./Municipio : CUERNAVACA  
 Ciudad : 62440-CUERNAVACA  
 Estado : MORELOS  
 Código Postal : 62440  
 Tel Negocio : 01 (777) 2 28 05 7  
 Dirección Email : pitscontrol@gmail.com  
 Dirección Email2 :  
 RFC : 1PCA130927L75

## Informe del Cálculo

### PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio	Fecha Tarifa: 01/08/2020
283	FACIA DEL	52119 0802		00002008310000	\$4,899.52	
838	FARO ANTINEBL.D.CPL	81210 08020		00002008310000	\$3,399.20	
852	TAPA D.FACIA	52030 08010		00002008310000	\$477.81	
842	GUARDAFANGO DEL D.	53805 08010		00002008310000	\$1,742.84	
1438	DEPOSITO LIMPIADORES	85315 AE010		00002008310000	\$1,701.15	
1437	BOMBA LIMPIAPARABRI.	85330 AE010		00002008310000	\$1,010.95	
2668	SOP.SENSOR DEL D.	89348 33000A0		00002008310000	\$80.91	
2679	SENS.DEL.D.ESTAC.ASI	89341 48010C2		00002008310000	\$3,538.32	
		<b>Ahorro</b>			<b>\$0.00</b>	
						<b>Sub Total \$16,850.30</b>
			<b>20</b>	<b>Descuento sobre precio refacciones (%) 40 %</b>	<b>-\$6,740.12</b>	
				<b>Total Piezas</b>	<b>\$10,110.18</b>	

\* = Posición especificada por el usuario

## Materiales de Reparación IRE

Pos. B.D.	Descripción	Precio
-----------	-------------	--------

Esta valuación está sujeta a revisión y/o aclaración hasta 48 horas después de haberla recibido, posterior a este periodo se considera aceptada, salvo en casos de daños ocultos y/o suspensión



**Mano de Obra Hojal/Mecánica.**

**T.Base 10 UT = 1 HR. Precio = \$195.00/HR**

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
SN	TRAB. ADIC. PARA ORIFICIOS SENSORES ESTAC.	2.0	\$39.00
SN	SENSOR L.ESTACIONAM.ASIST.D+M	1.0	\$19.50
SN	SENSOR D.ESTACIONAM.ASIST.D+M	1.0	\$19.50
520041	FACIA DL.-SUST.	8.0	\$156.00
531041	REVEST.CAJA RUEDA DL.D.D+M	4.0	\$78.00
851091)	DEPOS.LIMPIA.D+M	2.0	\$39.00
1000	200831134037617 GRAPAS TODAS	0.0	\$60.00 *

**Total Unidades de Trabajo 18.0**  
**Total M.O. Hojal/Mecánica \$401.00**

**Total de Horas de M.O. Hojal/Mecánica 1h. 48 min.**

**PINTURA DE CARROCERIA  
CESVI Pintura Base Agua**

**T. BASE.10 UT=1 HR. PRECIO = \$195.00/HR**

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	UT	Precio
	-BICAPA METALICO		
283	FACIA DEL. PINT.SÚST NO IMPRIM	7.6	\$148.20

**RESUMEN MO PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$195.00/HR**

	UT	Precio
TIEMPO MO	7.6	\$148.20
TIEMPO PREPARACION	15	\$292.50
<b>TOTAL MO, PINTURA</b>	<b>22.60</b>	<b>\$440.70</b>

**Total de Horas de M.O. Pintura  
2h. 16 min.**

**RESUMEN MATERIALES PINTURA**

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$1,089.71
CONSTANTE MATERIAL	\$96.24
<b>TOTAL MATERIALES</b>	<b>\$1,185.95</b>



## Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
2	Cambio del Porc. de IVA	0	%
6	Tabulador de Pintura CESVIMEXICO	3	-
20	Descuento sobre precio refacciones (%)	40	%

\* Códigos opcionales inactivos

## RESUMEN FINAL

## PIEZAS SUSTITUIDAS

20	Descuento sobre precio refacciones (%)	40 %	\$16,850.30
			-\$6,740.12
<b>TOTAL PIEZAS</b>			<b>\$10,110.18</b>

## M.O. HOJAL/MECÁNICA

	T.BASE 10 UT = 1 HR		
	TOTAL 18 UT X \$195.00/HR		\$351.00
	IMPORTE FIJO		\$50.00
<b>TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA</b>			<b>\$401.00</b>

## PINTURA

	T.BASE 10 UT = 1 HR		
	TOTAL M.O. PINTURA		\$440.70
	TOTAL MATERIALES		\$1,185.95
<b>TOTAL PINTURA</b>			<b>\$1,626.65</b>

## SUMA TOTAL SIN IVA

	\$12,137.83
--	-------------

## Deducciones Antes de Impuestos

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$8,997.60
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES</b>	<b>-\$8,997.60</b>

## SUBTOTAL

	\$3,140.23
--	------------

## IVA @ 0 %

	\$0.00
--	--------

## SUMA TOTAL CON IVA

	<b>\$3,140.23</b>
--	-------------------



**Deducciones Despues de Impuestos**

**GRAN TOTAL** **\$3,140.23**

**OBSERVACIONES/COMENTARIOS**

Pos. B.D. IIII  
III  
IIIIIIII  
II  
IIIIIIII  
IIIIII  
IIIIII  
I II I  
IIIIII  
IIIIII  
I III  
IIIIII  
IIIIII  
I III  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII  
IIII